

Kontrollstelle

B. KAUFMANN AG  
Unterdorf 4

6246 Altshofen

Name des Prüfers: Cypriel Blum

Anschrift des Besitzers

Ryser Maschinenbau AG  
Halde 1  
6263 Richenthal

Zusätzliche Kontaktdaten (Telefon, e-mail usw.)

Telefonnummer Kunde: 062 758 22 76

E-Mail Kunde:

Telefonnummer Prüfstelle: 062 748 30 80

Prüfbericht Nr.

KAUFM/01-2022-18

über die Prüfung eines Pflanzenschutzgerätes gem. § 16 Abs. 4 PflSchG nach Richtlinie 3-1.0 des JKI  
Kontrolliert nach der Richtlinie 2009/128/EG / ISO 16122

- 1 Spritz- und Sprühergerät für Flächenkulturen
2 Spritz- und Sprühergerät für Raumkulturen
5 Beizgeräte
6 Granulatstreugeräte
7 Nebelgerät
11 Karrenspritzgerät
12 Schlauchspritzeanlage
13 Streifenspritzgerät
14 Stationäres Flächenspritzgerät

Fabrikat bzw. Hersteller und Typ: Lemken, Eurolox 800 TM

Baujahr: 2018 Maschinen-Nr.: F050/72

Behälter: Nennvolumen: 800 l

Rührwerk: mechanisch: hydraulisch: Zusätzliche Rührpumpe:

Pumpe: Typ: Altec p200 200 l/min bei 15 bar

Arbeitsbreite / Teilbreiten: 21 m / 1 Gebläse: Typ:

Table with 4 columns: Düsen (Hersteller, Bezeichnung, Größe), Anzahl, Vk [%], Abw. [%]. Row 1: Lechler IDK120-03, 42, 5.80, -19.90.

Ger. Mangel: G Mangel: X Mangel beh. O G X O

- 1. Sicherheit
1.1K Antrieb
1.2K Gelenkwelle
1.3K Berührungsschutz
2. Pumpe
2.1K Volumenstrom
2.2K Dichtigkeit
2.3K Pulsationen
3. Rührwerk
3.1K Umwälzung
4. Spritzflüssigkeitsbehälter
4.1K Dichtigkeit
4.2K Druckausgleich
4.3K Füllstandsanzeige
4.4K Ablassvorrichtung
4.5K Behälterfülleinrichtung
4.6K Einspülschleuse
4.7K Einspülvorrichtung
4.8K Gebindespüleinrichtung
5. Armaturen
5.1K Bedienungseinrichtungen
5.2K Druckeinstellung
5.3K Bedienung
5.4K Druckanzeige
5.5K Manometergehäuse
5.6K Genauigkeit
5.7K Zentralschaltung
5.8K Teilbreitenschaltung
5.9K Dosiergenauigkeit
5.10K Sensorschaltung
6. Leitungssystem
6.1K Dichtigkeit
6.2K Schlauchleitungen
6.3K Schlauchverlegung

Ger. Mangel: G Mangel: X Mangel beh. O G X O

- 7. Filterung
7.1K Filter
7.2K Filtereinsätze
8. Spritzgestänge
8.1K Stabilität
8.2K Hindernisausweichvorrichtung
8.3K Transportsicherung
8.4K Düsenanordnung
8.5K Düsenausrichtung
8.6K Düsenschutz
8.7K Höhenverstellereinrichtung
8.8K Hangausgleich
8.9K Gleichdruckeinrichtung
9. Düsen
9.1K Düsenausstattung
9.2K Nachtropfen
9.3K Querverteilung
9.4K Düsenbestückung
9.5K Einzeldüsenabstellung
9.6K Düseneinstellung
9.7K Spritzstrahl
9.8K Einzeldüsenausstoß
9.9K Düsenausstoß
10. Gebläse
10.1K Gebläsezustand
10.2K Gebläsekupplung
10.3K Luftleiteneinrichtungen
11. Sonstige Ausrüstung
11.1K Sonstige Ausrüstung

Die geringen Mängel (G) werden umgehend beseitigt
Unterschrift Besitzer

Bemerkungen (Mängel, geringe Mängel, Empfehlungen, Sonstige Ausrüstung):

Anforderungen erfüllt: Ja Nein

Plakette erteilt: Ja Plaketten-Nr.

Nächste Prüfung: 2025

Schweiz Luzern
Land / zuständige Dienststelle

6246 Altshofen
PLZ Kontrollort

05.05.2022
Datum Unterschrift des Prüfers